

**Акт  
 периодического технического освидетельствования лифта**

25.09.2018 г.

Мною, специалистом Ефановым Н.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.О. начальника Ростовского участка ООО «ОТИС Лифт» Воробьева С.Б., и представителя владельца лифта ТСЖ «Современник», проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): заводской № В7NS3223

Адрес установки г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 11.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**



№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
_____ (дата проверки)                      (подпись, штамп)                      (ФИО)		
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**



№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1			


## Рекомендации

1. Предусмотреть замену канатоведущего шкива, в связи с неравномерностью осадки канатов в ручьях, близкой к предельно допустимому значению.
2. Предусмотреть замену тяговых канатов, в связи с износом близким к предельно допустимому значению.
3. Продолжить использование лифта по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, соблюдая требования «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных постановлением правительства РФ № 743 от 24.06.2017.

Специалист:   / Ефанов Н.В. /  
(штамп, подпись) / ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта:   / Е.В. Воробьев /  
ПОДПИСЬ / ФИО

Представитель специализированной организации:  / Воробьев С.Б. /  
ПОДПИСЬ / ФИО



**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

25.09.2018 г.

Мною, специалистом Ефановым Н.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.О. начальника Ростовского участка ООО «ОТИС Лифт» Воробьева С.Б., и представителя владельца лифта ТОО «Современник», проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта (рег., зав.): заводской № В7NS3224  
Адрес установки г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 11.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1		
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	_____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Повреждено ограждение шахты около порталов дверей шахты 4, 5, 14 этажей	Техническая документация	25.10.2018

## Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Продолжить использование лифта по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, соблюдая требования «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных постановлением правительства РФ № 743 от 24.06.2017.



Специалист: \_\_\_\_\_

(штамп, подпись)

/ Ефанов Н.В. /

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта: \_\_\_\_\_

подпись



ФИО

Представитель специализированной организации: \_\_\_\_\_

подпись

/ Воробьев С.Б. /

ФИО

**Акт  
 периодического технического освидетельствования лифта**

25.09.2018 г.

Мною, специалистом Ефановым Н.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.О. начальника Ростовского участка ООО «ОТИС Лифт» Воробьева С.Б., и представителя владельца лифта ТСЖ «Современник», проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): заводской № В7NS3225

Адрес установки г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 11/2.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**



№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
_____		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Повреждено ограждение шахты около портала двери шахты 5 этажа	Техническая документация	25.10.2018

## Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Продолжить использование лифта по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, соблюдая требования «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных постановлением правительства РФ № 743 от 24.06.2017.

Специалист:  \_\_\_\_\_ /  / Ефанов Н.В. /  
(штамп, подпись) \_\_\_\_\_ ФИО

С результатами периодического технического

освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта: \_\_\_\_\_ /  /  
\_\_\_\_\_ ФИО

Представитель специализированной  
организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / Воробьев С.Б. /  
\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО

**Акт  
 периодического технического освидетельствования лифта**

25.09.2018 г.

Мною, специалистом Ефановым Н.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.О. начальника Ростовского участка ООО «ОТИС Лифт» Воробьева С.Б., и представителя владельца лифта ТСЖ «Современник», проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): заводской № В7NS3226

Адрес установки г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 11/2.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
_____		
(дата проверки)      (подпись, штамп)      (ФИО)		
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Повреждено ограждение шахты около портала двери шахты 13 этажа	Техническая документация	25.10.2018

## Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Продолжить использование лифта по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, соблюдая требования «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных постановлением правительства РФ № 743 от 24.06.2017.

ООО ИКЦ "МЫСЛЬ"  
ШТАМП №1

Специалист: \_\_\_\_\_

(штамп, подпись)

*Ефанов Н.В.*

/ Ефанов Н.В. /  
ФИО

С результатами периодического технического  
освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта: \_\_\_\_\_



подпись

ФИО

*Е.В. Воробьев*

Представитель специализированной  
организации: \_\_\_\_\_

подпись

/ Воробьев С.Б. /  
ФИО