

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «МЫСЛЬ»
НОВОЧЕРКАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ООО ИКЦ «МЫСЛЬ» НГТУ)



346428, г.Новочеркасск, тупик Осенний, 10

E-mail: thought@novoch.ru

ИНН / КПП	6150002230 / 615001001	Код города	8- 863-5
ОКПО	24192040	Телефон/факс:	24-80-95
БИК	046015986		22-20-56
ОГРН	1026102216700		22-20-53

Свидетельство аккредитации испытательной лаборатории № RA. RU.22MX23 от 26.08.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта
28.09.2017 г.

Мною, специалистом Ефановым Н.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, начальника Ростовского участка ООО «ОТИС Лифт» Смирнова В.А., и представителя владельца лифта ТСЖ «Современник», проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): заводской № В7NS3223

Адрес установки г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 11.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1


№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
_____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1			

Рекомендации

1. Продолжить использование лифта по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

Специалист: ООО ИКЦ "МЫСЛЬ" НГТУ
ШТАМП №10  / Ефанов Н.В. /
(штамп, подпись) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта:  / М.Н. Бабитский /
подпись ФИО

Представитель специализированной организации:  / Смирнов В.А. /
подпись ФИО



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «МЫСЛЬ»
 НОВОЧЕРКАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
 (ООО ИКЦ «МЫСЛЬ» НГТУ)



346428, г.Новочеркасск, тупик Осенний, 10

E-mail: thought@novoch.ru

ИНН / КПП	6150002230 / 615001001	Код города	8- 863-5
ОКПО	24192040	Телефон/факс:	24-80-95
БИК	046015986		22-20-56
ОГРН	1026102216700		22-20-53

Свидетельство аккредитации испытательной лаборатории № RA. RU.22MX23 от 26.08.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

28.09.2017 г.

Мною, специалистом Ефановым Н.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, начальника Ростовского участка ООО «ОТИС Лифт» Смирнова В.А., и представителя владельца лифта ТСЖ «Современник», проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): заводской № В7NS3224

Адрес установки г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 11.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		

	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1			

Рекомендации

1. Продолжить использование лифта по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

Специалист: _____ (штамп, подпись) _____ / **Ефанов Н.В.** /
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
Представитель владельца лифта: _____ / **М.Н. Далебенская** /
подпись _____ ФИО

Представитель специализированной организации: _____ / **Смирнов В.А.** /
подпись _____ ФИО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «МЫСЛЬ»
 НОВОЧЕРКАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
 (ООО ИКЦ «МЫСЛЬ» НГТУ)



346428, г.Новочеркасск, тупик Осенний, 10

E-mail: thought@novoch.ru

ИНН / КПП	6150002330 / 615001001	Код города	8- 863-5
ОКПО	24192040	Телефон/факс:	24-80-95
БИК	046015986		22-20-56
ОГРН	1026102216700		22-20-53

Свидетельство аккредитации испытательной лаборатории № RA. RU.22MX23 от 26.08.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

28.09.2017 г.

Мною, специалистом Ефановым Н.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, начальника Ростовского участка ООО «ОТИС Лифт» Смирнова В.А., и представителя владельца лифта ТСЖ «Современник», проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): заводской № В7NS3225

Адрес установки г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 11.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1		
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	



	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		



Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1			

Рекомендации

1. Продолжить использование лифта по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

Специалист:   / Ефанов Н.В. /
(штамп, подпись) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:   / М.Н. Багинская /
Представитель владельца лифта: подпись ФИО

Представитель специализированной организации:  / Смирнов В.А. /
подпись ФИО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «МЫСЛЬ»
 НОВОЧЕРКАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
 (ООО ИКЦ «МЫСЛЬ» НГТУ)



346428, г.Новочеркасск, тупик Осенний, 10

E-mail: thought@novoch.ru

ИНН / КПП	6150002230 / 615001001	Код города	8- 863-5
ОКПО	24192040	Телефон/факс:	24-80-95
БИК	046015986		22-20-56
ОГРН	1026102216700		22-20-53

Свидетельство аккредитации испытательной лаборатории № RA. RU.22MX23 от 26.08.2016

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

28.09.2017 г.

Мною, специалистом Ефановым Н.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, начальника Ростовского участка ООО «ОТИС Лифт» Смирнова В.А., и представителя владельца лифта ТСЖ «Современник», проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): заводской № В7NS3226

Адрес установки г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 11.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1


№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> _____ _____ _____ </div> <p style="text-align: center;">(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)</p>		
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1			



Рекомендации


1. Продолжить использование лифта по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

Специалист: ООО ИКЦ "МЫСЛЬ" НГТУ
ШТАМП №10  / Ефанов Н.В. /
(штамп, подпись) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлен(на)
Представитель владельца лифта



 /  /
подпись ФИО

Представитель специализированной организации:  / Смирнов В.А. /
подпись ФИО